

## Kleinschadenliste- Stand 01/2006

Nettopreise für Kleinschäden an PKW in Euro

	Schaden		Fahrzeuggruppen nach Schwacke 1-4	Fahrzeuggruppen nach Schwacke 5-10
1.	Kennzeichen (beschädigt)	Number plate damaged	41,00	49,00
2.	Front: Blinker	Front Parking lamp Lens Broken	127,00	146,00
3.	Front: Blinker	Front Parking lamp Assembly damaged	127,00	146,00
4.	Front: Nebellampe	Front auxiliary/ Fog lamp lens broken	127,00	146,00
5.	Front: Nebellampe	Front auxiliary/ Fog lamp assembly damaged	127,00	146,00
6.	Front: Scheinwerfer	Front headlamp lens broken	127,00	146,00
7.	Front: Scheinwerfer	Front headlamp assembly damaged	127,00	146,00
8.	Front: Grill Kratzer	Radiator grille scratched	121,00	133,00
9.	Front: Grill Beule	Radiator grille dented	185,00	203,00
10.	Front: Grill Komplett	Radiator grille damaged	185,00	203,00
11.	Front: Türholmen Kratzer	Door frame scratched	243,00	243,00
12.	Front: Türholmen Beule	Door frame dented	243,00	243,00
13.	Front: Stoßstange Kratzer	Front bumper scratched	267,00	364,00
14.	Front: Stoßstange Beule	Front bumper dented	331,00	428,00
15.	Front: Haube Kratzer	Bonnet scratched	291,00	340,00
16.	Front: Haube Beule	Bonnet dented	388,00	485,00
17.	Front: Kotflügel Kratzer	Front wing scratched	219,00	243,00
18.	Front: Kotflügel Beule	Front wing dented	283,00	388,00
19.	Front: Windschutzscheibe	Front windscreen broken	283,00	534,00
20.	Front: Scheibenwischer	Front windscreen wiper broken	20,00	31,00
21.	Front: Tür Kratzer	Front door scratched	219,00	267,00
22.	Front: Tür Beule	Front door dented	534,00	582,00
23.	Front: Tür Scheibe	Front door window broken	83,00	102,00
24.	Front: Aussenspiegel (man.) Glas	External manual mirror glass broken	34,00	34,00
25.	Front: Aussenspiegel (man.) Komplett	External manual mirror assembly broken	121,00	121,00
26.	Front: Aussenspiegel (elect.)	External electric mirror glass broken	121,00	121,00

27.	Front: Aussenspiegel (elect.)	External electric mirror assembly broken	170,00	170,00
28.	Dachsäule Kratzer	Roof pillar scratched	243,00	340,00
29.	Dach Kratzer	Roof scratched	316,00	413,00
30.	Dach Beule	Roof dented	461,00	485,00
31.	Heck: Tür Kratzer	Rear door scratched (4/5 door)	218,00	267,00
32.	Heck: Tür Beule	Rear door dented (4/5 door)	316,00	364,00
33.	Heck: Tür Scheibe	Rear door window broken	82,00	103,00
34.	Heck: Kotflügel Kratzer	Rear Quarter scratched (2/3 door)	164,00	166,00
35.	Heck: Kotflügel Beule	Rear Quarter dented (2/3 door)	267,00	267,00
36.	Seitenfenster	Side window broken (non opening)	181,00	204,00
37.	Heckscheibe	Rear windscreen broken	276,00	283,00
38.	Heck: Scheibenwischer	Rear windscreen wiper broken	12,00	12,00
39.	Heck: Kotflügel Kratzer	Rear wing scratched	267,00	364,00
40.	Heck: Kotflügel Beule	Rear wing dented	364,00	437,00
41.	Tankklappe Kratzer	Fuel filler scratched	53,00	65,00
42.	Tankdeckel Fehlend	Fuel filler cap damaged/broken	27,00	32,00
43.	Heck: Heckklappe Kratzer	Boot / tailgate scratched	291,00	437,00
44.	Heck: Heckklappe Beule	Boot/ tailgate dented	437,00	631,00
45.	Heck: Türholm	Rear panel scratched	116,00	141,00
46.	Heck: Türholm	Rear panel dented	116,00	238,00
47.	Heck: Stoßstange Kratzer	Rear Bumper scratched	267,00	364,00
48.	Heck: Stoßstange Beule	Rear bumper dented	582,00	728,00
49.	Heck: Rückleuchte	Rear lamp lens broken	73,00	107,00
50.	Heck: Rückleuchte	Rear lamp assembly damaged	73,00	107,00
51.	Heck: Rückleuchte	Rear lamp cluster lens broken	73,00	107,00
52.	Heck: Rückleuchte	Rear lamp cluster assembly broken	73,00	107,00
53.	Heck: Nebellampe	Rear fog lamp lens broken	73,00	107,00
54.	Heck: Nebellampe	Rear fog lamp assembly damaged	73,00	107,00
55.	Reifen beschädigt	Tyre damaged	116,00	194,00
56.	Felge Stahl beschädigt	Steel wheel rim damaged	34,00	45,00

57.	Felge Aluminium beschädigt	Alloy wheel rim damaged	136,00	219,00
58.	Radkappe beschädigt / fehlend	Wheel trim damaged / missing	29,00	43,00
59.	Antenne ( man.) beschädigt / fehlend	Manual radio antenna broken	59,00	59,00
60.	Antenne (elect.) beschädigt / fehlend	Electric radio antenna broken	107,00	107,00
61.	Zierleisten/ Schutzleisten Kratzer	Body Trim scatched	102,00	116,00
62.	Zierleisten/ Schutzleisten Beule	Body Trim dented	121,00	128,00
63.	Zierleisten/ Schutzleisten Defekt	Body Trim damaged	95,00	102,00
	<b>Interior</b>			
64.	Armaturenbrett	Dash board	776,00	873,00
65.	Sonnenschutz	Sun visor	40,00	73,00
66.	Dach Himmel	Headlining	218,00	408,00
67.	Hutablage	Parcel shelf	103,00	146,00
68.	Türverkleidung (innen)	Door lining	209,00	219,00
69.	Teppich vorne	Front carpet	190,00	246,00
70.	Teppich hinten	Rear carpet	194,00	246,00
71.	Vordersitz Leder	Front seat- leather	301,00	301,00
72.	Vordersitz Stoff	Front seat-cloth	170,00	170,00
73.	Hintersitz Leder	Rear seat-leather	413,00	461,00
74.	Hintersitz Stoff	Rear seat-cloth	228,00	277,00
75.	Kopfstütze Leder	Head restraint seat-leather	83,00	83,00
76.	Kopfstütze Stoff	Head restraint seat-cloth	83,00	83,00
77.	Anschnallgurt	Seat belt	127,00	127,00
78.	Handschuhfach	Glove box	131,00	219,00
79.	Zündschlüssel	Ignition key lost	66,00	66,00
80.	Amaturenanzeige	Gauge dail	95,00	141,00
81.	Kippschalter	Rocker switch	20,00	29,00
82.	Lenkrad	Steering wheel	253,00	277,00
83.	Lenksäule	Steering column stalk	253,00	316,00

84.	Zigarettenzünder	Cigarette lighter	12,00	12,00
85.	Aschenbecher	Ashtray	29,00	73,00
86.	Fensterheber manuell	Window winder manuel	32,00	53,00
87.	Türgriff	Door handle	34,00	73,00
88.	Türschloß	Door lock	109,00	27,00
89.	Luftzufuhr	Air vents	25,00	34,00
90.	Lampen (innen)	Interior lamp	15,00	21,00
91.	Kofferraumabdeckung (Kombi)	Load area carpet (station wagon)	104,00	128,00
92.	Kofferraumteppich (Kombi)	Load area cover (station wagon)	73,00	122,00
93.	Kofferraumteppich	Trunk carpet (saloon)	73,00	122,00
94.	Fahrzeugschein verloren	Lost Cardocuments	97,00	97,00
95.	Schneeketten verloren/defekt	Snow Chains Lost/Damaged	45,00	45,00
96.	Skiträger verloren/defect	Ski Rack Lost Damaged	75,00	75,00